





Montážní návod RSA PE 2,5 A – PEN 70 A, RS PE 4 na lišty TH 35



Montáž

- před upnutím svorky na lištu povolit zajišťovací šroub (A) do krajní polohy a uvolnit tak čelisti upínacího prvku (B), viz obr. 1
- svorku nasadit do požadované polohy na lištu tak, aby se oba hroty čelistí upínacího prvku dostaly za okraje lišty, viz obr. 2
- svorku lehce zatlačit proti liště a zároveň dotáhnout zajišťovací šroub požadovaným utahovacím momentem (A)
- zatlačením různými směry na svorku v liště zkontrolovat její správnou polohu a zajištění, ověření správnosti spojení, viz obr. 3 a 4



Utahovací moment [Nm]

RSA PE 2,5 A	RSA PE 4 A	RS PE 4	RSA PE 6 A	RSA PE 10 A	RSA PE 16 A	RSA PE 35 A	RSA PEN 70 A
0,4	0,5	0,5	0,8	1,2	2	2,5	6