

zásuvka vestavná 4-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, příruba 75x75mm, přímá

Objednací kód: PC-314-6f7

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu (h): 6

Způsob připojení: Šroubová svorka

Vojenské provedení: Ne

Drill hole distance vertical: 60

Drill hole distance horizontal: 60

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: Červená


Provedení: Přímé

Flange size vertical: 75

Flange size horizontal: 75



Příslušenství



| | 30 A (400 V) | | 50 A (400 V) | |
|------------------|--------------|------|--------------|------|
| | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Průměr d x h | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Uchycení s x z | 60 | 60 | 60 | 60 |
| A | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F | 55 | 55 | 55 | 55 |
| W | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| H | 43 | 43 | 43 | 43 |
| U | 88 | 104 | 107 | 122 |
| U ₁ | 101 | 121 | 127 | 122 |
| U ₂ | | | | |
| U ₃ | | | | |
| U ₄ | | | | |
| U ₅ | | | | |
| U ₆ | | | | |
| U ₇ | | | | |
| U ₈ | | | | |
| U ₉ | | | | |
| U ₁₀ | | | | |
| U ₁₁ | | | | |
| U ₁₂ | | | | |
| U ₁₃ | | | | |
| U ₁₄ | | | | |
| U ₁₅ | | | | |
| U ₁₆ | | | | |
| U ₁₇ | | | | |
| U ₁₈ | | | | |
| U ₁₉ | | | | |
| U ₂₀ | | | | |
| U ₂₁ | | | | |
| U ₂₂ | | | | |
| U ₂₃ | | | | |
| U ₂₄ | | | | |
| U ₂₅ | | | | |
| U ₂₆ | | | | |
| U ₂₇ | | | | |
| U ₂₈ | | | | |
| U ₂₉ | | | | |
| U ₃₀ | | | | |
| U ₃₁ | | | | |
| U ₃₂ | | | | |
| U ₃₃ | | | | |
| U ₃₄ | | | | |
| U ₃₅ | | | | |
| U ₃₆ | | | | |
| U ₃₇ | | | | |
| U ₃₈ | | | | |
| U ₃₉ | | | | |
| U ₄₀ | | | | |
| U ₄₁ | | | | |
| U ₄₂ | | | | |
| U ₄₃ | | | | |
| U ₄₄ | | | | |
| U ₄₅ | | | | |
| U ₄₆ | | | | |
| U ₄₇ | | | | |
| U ₄₈ | | | | |
| U ₄₉ | | | | |
| U ₅₀ | | | | |
| U ₅₁ | | | | |
| U ₅₂ | | | | |
| U ₅₃ | | | | |
| U ₅₄ | | | | |
| U ₅₅ | | | | |
| U ₅₆ | | | | |
| U ₅₇ | | | | |
| U ₅₈ | | | | |
| U ₅₉ | | | | |
| U ₆₀ | | | | |
| U ₆₁ | | | | |
| U ₆₂ | | | | |
| U ₆₃ | | | | |
| U ₆₄ | | | | |
| U ₆₅ | | | | |
| U ₆₆ | | | | |
| U ₆₇ | | | | |
| U ₆₈ | | | | |
| U ₆₉ | | | | |
| U ₇₀ | | | | |
| U ₇₁ | | | | |
| U ₇₂ | | | | |
| U ₇₃ | | | | |
| U ₇₄ | | | | |
| U ₇₅ | | | | |
| U ₇₆ | | | | |
| U ₇₇ | | | | |
| U ₇₈ | | | | |
| U ₇₉ | | | | |
| U ₈₀ | | | | |
| U ₈₁ | | | | |
| U ₈₂ | | | | |
| U ₈₃ | | | | |
| U ₈₄ | | | | |
| U ₈₅ | | | | |
| U ₈₆ | | | | |
| U ₈₇ | | | | |
| U ₈₈ | | | | |
| U ₈₉ | | | | |
| U ₉₀ | | | | |
| U ₉₁ | | | | |
| U ₉₂ | | | | |
| U ₉₃ | | | | |
| U ₉₄ | | | | |
| U ₉₅ | | | | |
| U ₉₆ | | | | |
| U ₉₇ | | | | |
| U ₉₈ | | | | |
| U ₉₉ | | | | |
| U ₁₀₀ | | | | |